

Tychy, dnia 04.03.2024 r.

NS-HK.9020.4.13.2024

37/NS-HK/24

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej kompleksu pływalni zlokalizowanego na terenie Wodnego Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach tj.

- wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarządzającego pływalnią;
- informacji o podejmowanych działaniach naprawczych przekazywanych przez zarządzającego pływalnią;
- protokołu kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 272.NS-HK.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniach 27 – 30 czerwca 2023 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:

- Obieg 1 – basen wewnętrzny ze sztuczną falą
OL-KŚ.9051.W.725.23 dot. próbki nr 713/23 (woda pobrana z niecki)
OL-KŚ.9051.W.733.23 dot. próbki nr 721/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
- Obieg 2 – basen sportowy
OL-KŚ.9051.W.726.2023 dot. próbki nr 714/23 (woda pobrana z niecki)
OL-KŚ.9051.W.734.2023 dot. próbki nr 722/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
- Obieg 3 – basen do nauki pływania
OL-KŚ.9051.W.727.2023 dot. próbki nr 715/23 (woda pobrana z niecki)
OL-KŚ.9051.W.735.2023 dot. próbki nr 723/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
- Obieg 4 – brodzik wewnętrzny
OL-KŚ.9051.W.737.2023 dot. próbki nr 725/23 (woda pobrana z niecki)
OL-KŚ.9051.W.743.2023 dot. próbki nr 731/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.5.9.2023.05 dot. próbek wody nr 371W/23, 370W/23 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 5 – wanna z hydromasażem
OL-KŚ.9051.W.713.2023 dot. próbki nr 701/23 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
OL-KŚ.9051.W.714.2023 dot. próbki nr 702/23 (woda pobrana z niecki – wanna 2)

WIT

RC W S.A. Wpłynęło dnia 2024 -03- 07
Podpis

- OL-KŚ.9051.W.715.2023 dot. próbki nr 703/23 (woda pobrana z niecki – wanna 3)
- OL-KŚ.9051.W.722.2023 dot. próbki nr 710/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – wanna 1, 2, 3)
- Obieg 6 – brodzik zewnętrzny sezonowy
 - OL-KŚ.9051.W.738.2023 dot. próbki nr 726/23 (woda pobrana z niecki)
 - OL-KŚ.9051.W.744.2023 dot. próbki nr 732/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 - DL.9052.5.9.2023.05 dot. próbek wody nr 373W/23, 732W/23, – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 7 – basen wypływowy zewnętrzny całoroczny
 - OL-KŚ.9051.W.739.2023 dot. próbki nr 727/23 (woda pobrana z niecki)
 - OL-KŚ.9051.W.745.2023 dot. próbki nr 733/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 - DL.9052.5.9.2023.05 dot. próbek wody nr 374W/23, 375W/23, – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 8 – wanna z hydromasażem
 - OL-KŚ.9051.W.716.2023 dot. próbki nr 704/23 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
 - OL-KŚ.9051.W.717.2023 dot. próbki nr 705/23 (woda pobrana z niecki – wanna 2)
 - OL-KŚ.9051.W.723.2023 dot. próbki nr 711/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
- Obieg 9 – basen zewnętrzny przy saunach
 - OL-KŚ.9051.W.740.2023 dot. próbki nr 728/23 (woda pobrana z niecki)
 - OL-KŚ.9051.W.746.2023 dot. próbki nr 734/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 - DL.9052.5.9.2023.05 dot. próbek wody nr 377W/23, 376W/23, – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 10 – wanna solankowa z hydromasażem
 - OL-KŚ.9051.W.718.2023 dot. próbki nr 706/23 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
 - OL-KŚ.9051.W.719.2023 dot. próbki nr 707/23 (woda pobrana z niecki – wanna 2)
 - OL-KŚ.9051.W.720.2023 dot. próbki nr 708/23 (woda pobrana z niecki – wanna 3)
 - OL-KŚ.9051.W.724.2023 dot. próbki nr 712/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – wanna 1, 2, 3)
- Obieg 11 – wanna hamowna
 - OL-KŚ.9051.W.728.2023 dot. próbki nr 716/23 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z1)
 - OL-KŚ.9051.W.729.2023 dot. próbki nr 717/23 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z2)
 - OL-KŚ.9051.W.730.2023 dot. próbki nr 718/23 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z3)
 - OL-KŚ.9051.W.731.2023 dot. próbki nr 719/23 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z4)
 - OL-KŚ.9051.W.736.2023 dot. próbki nr 724/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – zjeżdżalnia 1, 2, 3, 4)
- Obieg 12 – stymulator surfingu
 - OL-KŚ.9051.W.729.2023 dot. próbki nr 729/23 (woda pobrana z niecki)
 - OL-KŚ.9051.W.747.2023 dot. próbki nr 735/23 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 - DL.9052.5.9.2023.05 dot. próbek wody nr 378W/23, 379W/23, – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Badanie w kierunku bakterii Legionella sp. – natryski
 - OL-KŚ.9051.W.749.2023 dot. próbki nr 737/23 (szatnia damska – część sportowa)
 - OL-KŚ.9051.W.748.2023 dot. próbki nr 736/23 (szatnia męska – część sportowa)
 - OL-KŚ.9051.W.750.2023 dot. próbki nr 738/23 (szatnia dla niepełnosprawnych – część sportowa)
 - OL-KŚ.9051.W.754.2023 dot. próbki nr 742/23 (szatnia damska – część saunowa)
 - OL-KŚ.9051.W.755.2023 dot. próbki nr 743/23 (szatnia męska – część saunowa)
 - OL-KŚ.9051.W.753.2023 dot. próbki nr 741/23 (szatnia dla niepełnosprawnych – część saunowa)

OL-KŚ.9051.W.752.2023 dot. próbki nr 740/23 (szatnia damska – część rekreacyjna)
OL-KŚ.9051.W.751.2023 dot. próbki nr 739/23 (szatnia męska – część rekreacyjna)
OL-KŚ.9051.W.756.2023 dot. próbki nr 744/23 (szatnia dla niepełnosprawnych
– część wellness)
OL-KŚ.9051.W.757.2023 dot. próbki nr 745/23 (szatnia koedukacyjna
– część wellness)

STWIERDZA

że, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. eksploatacja kompleksu basenów w obiekcie Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach była prowadzona przez zarządzającego tj. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni, z wyjątkiem powtarzających się przekroczeń w zakresie liczby bakterii wskaźnikowych (ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C) oraz chloroformu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej obiektu: Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach stwierdzono, że:

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.);
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;
- badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze: Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Katowice (nr certyfikatu akredytacji AB 213); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;
- na podstawie wyników badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez PPIS w Tychach stwierdzono, bakterie pseudomonas aeruginosa; przekroczoną liczbę bakterii wskaźnikowych (ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C); chloroform oraz obecność bakterii Legionella sp. w natryskach: Zarządzający podejmował działania naprawcze, tj.: prowadził płukanie filtra podciśnieniowego, dozował środki wspomagające dezynfekcję

i koagulację, oraz tzw. „chlorowanie szokowe”, a w przypadku nieprawidłowości dotyczących niecek wymianę wody w nieckach oraz ich mycie i dezynfekcję.

Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.
- utrzymywanie prawidłowych parametrów bakteriologicznych wody ciepłej w natryskach na pływalni w zakresie bakterii Legionella sp.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Katowice, ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia Strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania.

Otrzymują:

1. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.
43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
2. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdyńia