

Tychy, dnia 14.03.2022 r.

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.),

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej;
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych;
- protokołu kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 216/1217/NS/HK/2021 z dnia 28 października 2021 r.
- wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniach 6 - 9 września 2021 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:

- Obieg 1 – basen wewnętrzny ze sztuczną falą
OL/KŚ.730-676/21 dot. próbki nr 659/21 (woda pobrana z niecki)
OL/KŚ.730-684/21 dot. próbki nr 677/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 785W/21, 786W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 2 – basen sportowy
OL/KŚ.730-677/21 dot. próbki nr 670/21 (woda pobrana z niecki)
OL/KŚ.730-686/21 dot. próbki nr 679/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 783W/21, 784W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 3 – basen do nauki pływania
OL/KŚ.730-678/21 dot. próbki nr 671/21 (woda pobrana z niecki)
OL/KŚ.730-685/21 dot. próbki nr 678/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 787W/21, 788W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 4 – brodzik wewnętrzny
OL/KŚ.730-688/21 dot. próbki nr 681/21 (woda pobrana z niecki)
OL/KŚ.730-693/21 dot. próbki nr 686/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 802W/21, 803W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 5 – wanna z hydromasażem
OL/KŚ.730-662/21 dot. próbki nr 655/21 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
OL/KŚ.730-663/21 dot. próbki nr 656/21 (woda pobrana z niecki – wanna 2)
OL/KŚ.730-664/21 dot. próbki nr 657/21 (woda pobrana z niecki – wanna 3)
OL/KŚ.730-670/21 dot. próbki nr 663/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – wanna 1, 2, 3)
DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 770W/21, 771W/21, 772W/21, 773W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 6 – brodzik zewnętrzny sezonowy

TWP

WPT + K

2022-03-17

1836

Podpis

Wpłynęło dnia	
2022-03-17	
Lp.	1836
Podpis	<i>[Podpis]</i>

- OL/KŚ.730-689/21 dot. próbki nr 682/21 (woda pobrana z niecki)
 OL/KŚ.730-694/21 dot. próbki nr 687/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 804W/21, 805W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
- Obieg 7 – basen wypływowo zewnętrzny całoroczny
 OL/KŚ.730-690/21 dot. próbki nr 683/21 (woda pobrana z niecki)
 OL/KŚ.730-695/21 dot. próbki nr 688/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 806W/21, 807W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 - Obieg 8 – wanna z hydromasażem
 OL/KŚ.730-665/21 dot. próbki nr 658/21 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
 OL/KŚ.730-666/21 dot. próbki nr 659/21 (woda pobrana z niecki – wanna 2)
 OL/KŚ.730-672/21 dot. próbki nr 665/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 774W/21, 775W/21, 776W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 OL/KŚ.730-684/21 dot. próbki 677/21; 786W/21 z
 - Obieg 9 – basen zewnętrzny przy saunach
 OL/KŚ.730-691/21 dot. próbki nr 684/21 (woda pobrana z niecki)
 OL/KŚ.730-696/21 dot. próbki nr 689/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 808W/21, 809W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 - Obieg 10 – wanna solankowa z hydromasażem
 OL/KŚ.730-667/21 dot. próbki nr 660/21 (woda pobrana z niecki – wanna 1)
 OL/KŚ.730-668/21 dot. próbki nr 661/21 (woda pobrana z niecki – wanna 2)
 OL/KŚ.730-669/21 dot. próbki nr 662/21 (woda pobrana z niecki – wanna 3)
 OL/KŚ.730-671/21 dot. próbki nr 664/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – wanna 1, 2, 3)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 777W/21, 778W/21, 779W/21, 780W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 - Obieg 11 – wanna hamowna
 OL/KŚ.730-679/21 dot. próbki nr 672/21 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z1)
 OL/KŚ.730-680/21 dot. próbki nr 673/21 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z2)
 OL/KŚ.730-681/21 dot. próbki nr 674/21 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z3)
 OL/KŚ.730-682/21 dot. próbki nr 675/21 (woda pobrana z niecki – zjeżdżalnia Z4)
 OL/KŚ.730-687/21 dot. próbki nr 680/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji – zjeżdżalnia 1, 2, 3, 4)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 789W/21, 790W/21, 791W/21, 792W/21, 793W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 - Obieg 12 – stymulator surfingu
 OL/KŚ.730-692/21 dot. próbki nr 685/21 (woda pobrana z niecki)
 OL/KŚ.730-697/21 dot. próbki nr 690/21 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)
 DL.9052.5.26.2021.12 dot. próbek wody nr 810W/21, 811W/21 – (badanie w zakresie chloroformu i Σ THM –ów)
 - Badanie w kierunku bakterii Legionella sp. – natryski
 OL/KŚ.730-702/21 dot. próbki nr 695/21 (szatnia damska – część sportowa)
 OL/KŚ.730-703/21 dot. próbki nr 696/21 (szatnia męska – część sportowa)
 OL/KŚ.730-704/21 dot. próbki nr 697/21 (szatnia dla niepełnosprawnych – część sportowa)
 OL/KŚ.730-705/21 dot. próbki nr 698/21 ((szatnia dla niepełnosprawnych – część saunowa)
 OL/KŚ.730-706/21 dot. próbki nr 699/21 (szatnia męska – część saunowa)
 OL/KŚ.730-707/21 dot. próbki nr 700/21 (szatnia damska – część saunowa)
 OL/KŚ.730-708/21 dot. próbki nr 701/21 (szatnia damska – część rekreacyjna)
 OL/KŚ.730-709/21 dot. próbki nr 702/21 (szatnia męska – część rekreacyjna)
 OL/KŚ.730-710/21 dot. próbki nr 703/21 (szatnia dla niepełnosprawnych – część wellness)

STWIERDZA

że, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. eksploatacja w obiekcie Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach była prowadzona przez zarządzającego tj. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej obiektu: Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach stwierdzono, że:

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
- zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.);
- w przypadku nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach;
- badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 213); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;

Wodny Park Tychy przy ul. Sikorskiego 20 w Tychach odpowiada wymaganiam określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji strona we wskazanym wyżej terminie zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Otrzymują:

1. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.
43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
2. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gołdynia